


Front zadaszienia

widok z wewnętrznego wspólnego dziedzińca
zlokalizowanego pomiędzy kamienicami
Rynek 5 i Króla Kazimierza 7

Kamienica
ul. Króla Kazimierza 7

Kamienica
ul. Rynek 5



Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu


Mieczysław Tołpa Krzysztof Staszewski

Tył zadaszienia

widok z wewnętrznego wspólnego dziedzińca
zlokalizowanego pomiędzy kamienicami
Rynek 4 i Króla Kazimierza 5

Kamienica
ul. Rynek 5

Kamienica
ul. Króla Kazimierza 7



Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Tołpa

Prezes Zarządu

Krzysztof Szaszewski

